



รหัสสินค้า	เครื่องยนต์	ตัวถัง	ลักษณะของสายพาน		ชุดสายพานราวลิ้น Silver	ชุดสายพานราวลิ้น Gold	สายพานราวลิ้นแท้
			จำนวนฟัน	หน้ากว้าง	(พร้อมซิล)	(พร้อมซิลและลูกรอก)	(สายพานเท่านั้น)
TB-MZ-0001	R2	MAGNUM-D 2.2 ปี 85	164	25mm	<b>850</b> สายพาน1เส้น ซิล 2 ตัว	<b>1370</b> ลูกรอก 1 ตัว	1803
TB-MZ-0002	WL เครื่อง 2500 cc	FIGHTER-D 2.5	101	30mm	<b>850</b> สายพาน 1เส้น ซิล 2 ตัว	<b>1300</b> ลูกรอก 1 ตัว	2580
	WL เครื่อง 2900 cc	FORD RANGER 2.5 FIGHTER 2.9, FORD RANGER 2.9	104	30mm	-	-	2935
TB-MZ-0003	B5 เครื่อง Single Cam	FORD LASER ปี 94+ 323 ปี 90-93, 121	107	22mm	<b>500</b> สายพาน1เส้น ซิล 2 ตัว	<b>870</b> ลูกรอก 1 ตัว	780
TB-MZ-0004	B6 เครื่อง Twin Cam	ASTINA ปี 91-97	145	22mm	<b>800</b> สายพาน1เส้น ซิล 2 ตัว	<b>1770</b> ลูกรอก 2 ตัว	2167
	F6 ร่องเหลี่ยม	626 LX 1.6 ปี 82-85 4 ประตู	106	19mm	-	-	1120
	F8 ร่องกลม	626 GLX 1.6-1.8 ปี 82-85 5 ประตู	106	19mm	-	-	1190
TB-MZ-0005	FE CABU	626 TTL 1.8 CABU	104	25mm	<b>800</b> สายพาน1เส้น ซิล 2 ตัว	<b>1770</b> ลูกรอก 2 ตัว	1660
	FE TURBO (Twin Cam)	626 TTL 2.0 TURBO	168	25mm	-	-	1660
TB-MZ-0006	FS 16 วาล์ว 4สูบ	CRONOS 16 วาล์ว 4สูบ ปี 92	135	25mm	<b>800</b> สายพาน1เส้น ซิล 2 ตัว	<b>3550</b> ลูกรอก 2 ตัว	1647
TB-MZ-0007	KL 24 วาล์ว 6 สูบ	CRONOS 24 วาล์ว 6 สูบ ปี 94	192	30mm	-	-	2730
	PROTÉGÉ 1.8 TWIN CAM	323 PROTEGE 1.8 TWIN CAM ปี 98-00	133	25mm	-	-	1555
	PROTÉGÉ 1.6 TWIN CAM	323 PROTEGE 1.6 TWIN CAM ปี 98-00	123	22mm	-	-	920